



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A
GABINETE DOS VEREADORES DO PCP

Exmo. Sr.

Dr. Fernando Medina

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

REQUERIMENTO

Condições de funcionamento à Escola EB 1,2 Lóios

Em visita à Escola Básica 1, 2 Lóios, os Vereadores do PCP verificaram que:

A Junta de Freguesia nunca fez a recepção desta obra, segundo o Director do Agrupamento e a Coordenadora da Escola, situação que vem impedindo as intervenções de reparações pelas quais ninguém se responsabiliza.

As infiltrações são de carácter grave a muito grave implicando uma intervenção de limpeza no telhado, tendo interferido inclusive com os sistemas eléctricos:

- a) Ao sistema de alarme foi retirado o respectivo quadro ficando as ligações à vista, com consequência de o mesmo se ligar constantemente, com intervalos de poucos minutos, e ser impossível de desligar.
- b) Todas as salas do R/C encontram-se, devido a este problema, sem electricidade. O disjuntor desliga-se imediatamente indicando curto-circuito.
- c) O quadro disjuntor da cozinha, pese embora em funcionamento, está em contacto com a água sempre que chove.

Outros problemas detectados:

- a) A Escola não tem plano de emergência aprovado;
- b) Caldeira com ruptura, provocando inundações permanentemente. O chão encontra-se protegido por panos;
- c) Palamenta de reforço é da escola e alguma das outras escolas do agrupamento em lugar de fornecida pela CML;
- d) Pequenos electrodomésticos com avarias permanentes que não são substituídos em tempo útil o que origina aquisição por parte do agrupamento (caso da varinha mágica);



C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A
GABINETE DOS VEREADORES DO PCP

- e) Lavatórios do refeitório nunca funcionaram devido ao deficiente escoamento de água;
- f) Desadequação entre os desenhos dos campos desportivos e as tabelas de basquetebol colocadas nas paredes (troca dos campos);
- g) Não há internet, sendo que a que é usada é pertença das professoras;
- h) Falta uma tela e projector na Biblioteca e a maioria dos estores estão estragados;
- i) A casa de banho das meninas, sita no 1º andar, não funciona o que obriga ao uso da casa de banho do R/Ch;
- j) Os aparelhos de ar condicionado estão instalados mas como não têm os comandos não podem ser usados;
- k) Mau estado do piso exterior sendo passível de causar acidentes – Buracos e elementos do piso soltos.
- l) O portão que liga as 2 escolas (EB1,2 Lóios e a Escola Damião de Gois), por ter sido colocado por cima de um colector, está inoperacional;

Nestes termos os Vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, nos termos da alínea s) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, bem como ao abrigo do disposto no art.º 4º do Decreto-Lei nº 24/98 de 26 de Maio, requerer que lhes sejam dadas informações relativas às situações indicadas.

Lisboa, 12 de Abril de 2018.

Os Vereadores do PCP

João Ferreira

Carlos Moura